

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Стерлитамакский межрайонный Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (3473)21-26-62, e-mail: gpnsterlitamak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 32 / 1 / 22

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя
общеобразовательная школа №15" ГО г.Стерлитамак. Республики Башкортостан, директору
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №15" ГО г.Стерлитамак. Республики Башкортостан Шарипову
Ильгизу Фанисовичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по РБ Ибрагимов Ирека Фаизовича
№ 32 от "07" февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период

"13" "02" 2020 г. с 14 час 00 мин до 18 час 00 мин продолжительность 4 часа

"18" "02" 2020 г. с 16 час 00 мин до 18 час 00 мин продолжительность 2 часа

"11" "03" 2020 г. с 11 час 00 мин до 12 час 00 мин продолжительность 1 час

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Стерлитамак, Стерлитамакского
и Стерлибашевского районов РБ по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней
службы Ханнановым Зинфиром Зиннуровичем в отношении объекта защиты - здания
общеобразовательного учреждения Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №15" ГО г.Стерлитамак Республики
Башкортостан расположенного по адресу: 453118, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
улица Шаймуратова, 9

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МАОУ СОШ №15 ГО г.Стерлитамак РБ Шариповым Ильгизом
Фанисовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Кабельные линии и провода АПС и СОУЭ и способ их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях	ст. 4, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.12.25 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации.	01.12.2020	

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Стерлитамак, Стерлитамакского и
Стерлибашевского районов РБ по пожарному надзору
Ханнанов Зинфир Зиннурович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 11 ” марта 20 20 г.


Предписание для исполнения получил(а):

Директор Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №15" ГО
г.Стерлитамак. Республики Башкортостан

Шарипов Ильгиз Фанисович

(должность, фамилия, инициалы)

“ 11 ” марта 20 20 г.



(подпись)

Телефон доверия:
8 (347) 233-99-99 г. Уфа

	пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	Нормы и правила проектирования" приложение п.13.15.7 СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		
2.	На пожарном посту возле прибора приёмно-контрольный пожарный (ВЭРС ПК-24), параллельно проложены провода и кабеля пожарной сигнализации с напряжением до 60 В и силовые, осветительные кабеля на расстоянии менее 0,5 м. фактически 0,15 м.	ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 12.67 НПБ 88-2001	01.12.2020	
3.	Из лестничных клеток на первом этаже № 39, № 13, №68, №2 (нумерация согласно экспликации помещений технического паспорта) отсутствует обособленный выход непосредственно наружу.	(п. 1.97 СНИП 2.08.02-89*, ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 8.1.6 СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы); п.1.97 СНИП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"	01.12.2020	
4.	На дверях лестничных клеток отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнители в притворах	статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», пп. (г) п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года, п. 6.18* СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	01.12.2020	
5.	Заполнение проемов в противопожарных преградах между помещениями школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) и складского помещения (склад, кладовые) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) (помещения № 38 не соответствует установленному пределу огнестойкости EI 30.	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 5.14* 7.4, 7.20 СНИП 21-01-97*	01.12.2020	
6.	Ширина эвакуационного выхода из помещения физкультурного зала (дошкольной группы) на улицу при числе эвакуирующихся более 15 человек, в свету составляет менее 1,2 м. (фактически составляет 0,78 м.).	Статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 6.12* СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы);	01.12.2020	
7.	Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни гр.№1 (дошкольной группы) на улицу при числе эвакуирующихся более 15 человек, в свету составляет менее 1,2 м. (фактически составляет 0,78 м.).	Статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 6.12* СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы);	01.12.2020	
8.	Ширина эвакуационного выхода из помещения групповой №1 (дошкольной группы) на улицу при числе эвакуирующихся более 15 человек, в свету составляет менее 1,2 м.	Статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 6.12* СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы);	01.12.2020	

	(фактически составляет 0,78 м.).		
9.	Ширина эвакуационного выхода из помещения групповой №2 (дошкольной группы) на улицу при числе эвакуируемых более 15 человек, в свету составляет менее 1,2 м. (фактически составляет 0,78 м.).	Статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.12* СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы);	01.12.2020
10.	Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки групповой №2 (дошкольной группы) на улицу при числе эвакуируемых более 15 человек, в свету составляет менее 1,2 м. (фактически составляет 0,78 м.).	Статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.12* СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы);	01.12.2020
11.	Руководитель организации не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных дверей объекта с оформлением соответствующего акта проверки	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1. Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	01.12.2020
12.	Перегородка разделяющая помещение коридора и помещения мастерских, выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлен сертификат пожарной опасности).	статья 4, ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2020
13.	На лестнице соединяющие помещения № 54 и № 57 (нумерация согласно экспликации технического паспорта) отсутствуют ограждения с поручнями	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.10 СНИП II-Л.2-62 Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования, п.1.91 СНИП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" п.6.28 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2020
14.	На втором этаже в полу на путях эвакуации из помещения учительской (помещение № 54 нумерация согласно экспликации технического паспорта) допускаются перепад высот менее 45 см.	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.28 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2020
15.	Из актов зала отсутствуют два обособленных эвакуационных выхода	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.12 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: